



S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Spett.li

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento
Ecologia Tutela dell'Ambiente
Disinquinamento Protezione Civile
dg.500600@pec.regione.campania.it

Città metropolitana di Napoli

Area Ambiente - Ciclo Integrato dei rifiuti
cittametropolitana.na@pec.it

ARPAC

Servizio Territoriale

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Comune di Giugliano

Settore Ambiente

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

OGGETTO: TMB di Giugliano in Campania - Comunicazione relativa al monitoraggio delle acque di sotterranee.

Si trasmette copia delle analisi relative al monitoraggio delle acque di falda effettuato nel mese di Settembre 2021 acquisite al protocollo SAPNA in data odierna:

- RdP n. 21092430 del 24/09/2021, pozzo di valle;

Dai risultati delle analisi emerge il superamento del parametro *fluoruri* nel pozzo ubicato a valle idrogeologico.

Si rappresenta che nell'anno 2018 la società F.I.B.E. S.p.A., riscontrando superamenti di CSC analoghi a quelli presenti nei suddetti RdP, ha effettuato una analisi di rischio sanitario-ambientale relativa all'area occupata dal TMB in oggetto dalla quale, relativamente alla matrice acque sotterranee, non si rilevano criticità sanitarie in quanto le CSR sono superiori alle concentrazioni massime relative al sito. Inoltre, come specificato nel medesimo studio, si fa presente che "le acque sotterranee in corrispondenza del sito in oggetto sono caratterizzate da una contaminazione diffusa nell'area".

Si precisa altresì che la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali sono effettuati attenendosi a quanto previsto dal provvedimento A.I.A. n.247 del 08/10/2020, adottando tutti gli accorgimenti utili necessari a prevenire o ridurre i rischi per l'ambiente e per i lavoratori.





S.A.P.NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A.

Si evidenzia che le acque derivanti dallo spurgo, preliminare al campionamento, sono stoccate in appositi serbatoi per essere poi smaltite presso idoneo impianto esterno.

Disponibile per eventuali ed ulteriori chiarimenti dovessero rendersi necessari, si porgono distinti Saluti.

Responsabile dell'impianto
Ing. Giuseppe Fiorentino

visto il Direttore Tecnico
ing. Domenico Ruggiero

